



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

05.04.2019 № 05-12-2/289

ПРЕДПИСАНИЕ

Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

**О прекращении действия на территории
Республики Беларусь окупентов
об оценке соответствия**

В результате проверки Инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью «Юнион-трейд» (УНП 690561849, акт проверки от 27.02.2019 № 03002) **выявлена опасная продукция:**

встраиваемый светильник торговой марки «LBT» модели D0301, производитель «Pujiang Sale Craft Co., Ltd.», Китай. Импортёр в Республику Беларусь ООО «НикЛайтинг» (Минский район, УНП 191067980).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5) по недопустимому риску возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей, а также при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов, и по маркировке, ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 3.2, 3.3.2, 4.16, 4.21.1, 5.3.1.1, 12.4), ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые» (пунктов 2.5, 2.6, 2.10, 2.12):

по стойкости к нагреву - при нормальном режиме работы температура патрона GU5.3 составила 122,1 °С при требовании не более 80 °С;

по конструкции - отсутствует защитный экран и маркировка для светильников, предназначенных для использования с лампами с защитным экраном; сечение проводников составило 0,2 мм² при требовании не менее 0,5 мм²;

по маркировке - отсутствует обозначение контактных зажимов, номинальная частота; маркировка номинальной мощности расположена на части светильника, которая не видна после монтажа.

Продукция сопровождалась сертификатом соответствия № TC RU C-CN.A301.B.01970 на серийный выпуск осветительного оборудования на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, выданным органом по сертификации ООО «АЛЪЯНС ЮГО-ЗАПАД» (г. Москва, Россия) сроком действия с 19.05.2016 по 18.05.2021.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 09 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Прекратить с «16» *апреля* 2019 года действие на территории Республики Беларусь сертификата соответствия № TC RU C-CN.A301.B.01970.

2. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству внутренних дел, облисполкомам и Минскому горисполкому:

2.1 усилить контроль и надзор за ввозом и оборотом вышеуказанной продукции на территории Республики Беларусь;

2.2 принять необходимые меры по недопущению наличия в реализации данной продукции.

3. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

3.1 при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

3.2 в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры;

3.3 информировать о проведенной работе управление государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта «16» *апреля* 2019 года.

4. Контроль исполнения принятого решения оставляю за собой.

Заместитель Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору
за соблюдением технических регламентов *Д.П. Барташевич*

М.П.



расшифровка