



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэл. (017) 233-52-13 факс (017) 233-25-88,
Эл. пошта: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
Тел. (017) 233-52-13, факс (017) 233-25-88,
Эл. почта: belst@gosstandart.gov.by

05.04.2019 № 05-12-1/288

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов

О запрете ввоза и обращения
опасной продукции на территории
Республики Беларусь

В результате проверки Инспекцией Госстандарта по Минской области и г. Минску общества с ограниченной ответственностью «Юнион-трейд» (УНП 690561849, акт проверки от 27.02.2019 № 03002) **выявлена опасная продукция:**

встраиваемый светильник торговой марки «LBT» модели D0301, производитель «Pujiang Sale Craft Co., Ltd.», Китай. Импортёр в Республику Беларусь ООО «НикЛайтинг» (Минский район, УНП 191067980).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (статей 4, 5) по недопустимому риску возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей, а также при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов, и по маркировке, ГОСТ ИЕС 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» (пунктов 3.2, 3.3.2, 4.16, 4.21.1, 5.3.1.1, 12.4), ГОСТ ИЕС 60598-2-2-2012 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 2. Светильники встраиваемые» (пунктов 2.5, 2.6, 2.10, 2.12):

по стойкости к нагреву - при нормальном режиме работы температура патрона GU5.3 составила 122,1 °С при требовании не более 80 °С;

по конструкции - отсутствует защитный экран и маркировка для светильников, предназначенных для использования с лампами с защитным экраном; сечение проводников составило 0,2 мм² при требовании не менее 0,5 мм²;

по маркировке - отсутствует обозначение контактных зажимов, номинальная частота; маркировка номинальной мощности расположена на части светильника, которая не видна после монтажа.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

с «12» апреля 2019 года ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

встраиваемых светильников торговой марки «LBT» модели D0301, производитель «Pujiang Sale Craft Co.,Ltd.», Китай.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьями 23.1 и 23.67 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за
соблюдением технических регламентов



Д.П.Барташевич

расшифровка